

Расценки на ремонт сплит-систем Волгоград и Волжский

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость руб.
1	Техническое обслуживание сплит-системы 07-12 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	1250
2	Техническое обслуживание сплит-системы 18-24 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	1600
3	Техническое обслуживание сплит-системы 30-36 мод. (Включает в себя чистку внутреннего блока, внешнего блока с использованием МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ + заправка до 200 грамм)	2000
4	Очистка радиатора внешнего блока сплит-системы, с удалением загрязнений с лопастей вентилятора	600
5	Очистка радиатора внутреннего блока сплит-системы с удалением загрязнений с лопастей вентилятора	600
6	Очистка фильтров внутреннего блока	бесплатно
7	Очистка дренажной системы	500
8	Замена термофлекса (без демонтажа сплит-системы)	800
9	Дозаправка хладагентом (работа по заправке)	500
10	Хладагент R22 (за 1 грамм)	2
11	Хладагент R410 (за 1 грамм)	2
12	Устранение утечки во внутреннем блоке без демонтажа (с использование горелки)	1300
13	Устранение утечки во внешнем блоке без демонтажа (с использование горелки)	1500
14	Демонтаж внутреннего блока	8000
15	Демонтаж внешнего блока	1000
16	Замена пускового конденсатора на компрессор (с учетом стоимости конденсатора)	2000
17	Замена пускового конденсатора на мотор вентилятора наружного блока (с учетом стоимости конденсатора)	1500

18	Замена пускового конденсатора на мотор вентилятора внутреннего блока (с учетом стоимости конденсатора)	1400
19	Замена мотора вентилятора наружного блока (только работа)	1400
20	Замена мотора вентилятора внутреннего блока (только работа)	1200
21	Замена мотора движения жалюзи внутреннего блока (только работа)	800
22	Замена вентилятора внутреннего блока (только работа)	1000
23	Замена температурного датчика внутреннего блока (только работа)	800
24	Замена платы управления внутреннего блока	2000
25	Ремонт платы внутреннего блока	2800
26	Смазка подшипников мотора вентилятора внутреннего/наружного блока	1500
27	Восстановление электрической цепи системы	от 500
28	Замена компрессора до 5 кВт (только работа)	3500
29	Замена компрессора до 7кВт (только работа)	4000
30	Замена компрессора свыше 7кВт	5000
31	Высотные работы с использованием альпинистского снаряжения	2000
32	Высотные работы с использованием лестницы от 4 метров	400
33	Высотные работы с использованием автоподъемника (минимум 2 часа)	1500